


HÖRMANN

Brandis

ISOPRO / ISOPRO Secur

Horizontalschnitt



Zeichnung dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst

M


1:2

Klasse:

Stand:

04/2020

Zeichn.- Nr.



Zeichnung dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst

M	Klasse:	Stand:	Zeichn.- Nr.	
1:2		04/2020		

